

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-376477

[ST. 10/C]:

[ J P 2 0 0 2 - 3 7 6 4 7 7 ]

出 願 Applicant(s):

サンデン株式会社

2003年10月14日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



٦

【書類名】 特許願

【整理番号】 Y-02199

【提出日】 平成14年12月26日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 HO2M 7/48

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県伊勢崎市寿町20番地 サンデン株式会社内

【氏名】 廣野 大輔

【特許出願人】

【識別番号】 000001845

【氏名又は名称】 サンデン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100069981

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 精孝

【電話番号】 03-3508-9866

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008866

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9100504

【プルーフの要否】 要



# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 モータ制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、

電力変換器のスイッチング素子の接合温度を演算する接合温度演算手段と、

予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演算された接合温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≦制限温度となるように接合温度の低減処理を行う接合温度低減手段とを備える、

ことを特徴とするモータ制御装置。

【請求項2】 モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、

電力変換器のスイッチング素子の損失を演算する損失演算手段と、

予め設定された制限損失と損失演算手段で演算された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行う損失低減手段とを備える、

ことを特徴とするモータ制御装置。、・

【請求項3】 モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、

電力変換器のスイッチング素子の温度を検出する温度検出手段と、

温度検出手段の検出温度がスイッチング素子の使用限界温度とこれよりも低い 所定温度との間にあるときに電力変換器のスイッチング素子の接合温度を演算す る接合温度演算手段と、

温度検出手段の検出温度がスイッチング素子の使用限界温度とこれよりも低い 所定温度との間にあるときに予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演算 された接合温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≦制限温度と なるように接合温度の低減処理を行う接合温度低減手段と、

温度検出手段の検出温度が所定温度以下のときに電力変換器のスイッチング素 子の損失を演算する損失演算手段と、



温度検出手段の検出温度が所定温度以下のときに予め設定された制限損失と損失演算手段で演算された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行う損失低減手段とを備える、

ことを特徴とするモータ制御装置。

【請求項4】 モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、

電力変換器のスイッチング素子の損失を演算する損失演算手段と、

電力変換器のスイッチング素子の接合温度を演算する接合温度演算手段と、

予め設定された制限損失と損失演算手段で演算された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行う損失低減手段と、

前記比較時に損失≦制限損失のとき或いは損失の低減処理によって損失≦制限 損失となったときに、続いて、予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演 算された接合温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≦制限温度 となるように接合温度の低減処理を行う接合温度低減手段とを備える、

ことを特徴とするモータ制御装置。

【請求項5】 接合温度低減手段による接合温度の低減処理を、単位時間当たりのスイッチング回数を減少させる方法とスイッチング素子に流れる電流を減少させる方法の少なくとも一方によって行う、

ことを特徴とする請求項1,3,4の何れか1項に記載のモータ制御装置。


【請求項6】 損失低減手段による損失の低減処理を、単位時間当たりのスイッチング回数を減少させる方法とスイッチング素子に流れる電流を減少させる方法の少なくとも一方によって行う、

ことを特徴とする請求項2,3,4の何れか1項に記載のモータ制御装置。

【請求項7】 スイッチング回数の減少を、PWM信号を生成する際に使用される基準搬送波の周波数を下げることによって行う、

ことを特徴とする請求項5または6に記載のモータ制御装置。

【請求項8】 電流の減少を、PWM信号のデューティ比を下げることによって行う、



【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、3相インバータ等の電力変換器を用いてモータをPWM制御により 駆動するモータ制御装置に関する。

[00002]

【従来の技術】

図1はモータ制御装置の従来例を示すもので、図中の101は3相ブラシレスモータ、102はインバータ部、103は直流電源、104は駆動部、105は制御部、106は温度センサ、107は温度検出部である。

[0003]

インバータ部102はトランジスタ等から成る3対のスイッチング素子Us, Xs, Vs, Ys, Ws, Zsを有する。このインバータ部102は駆動部104からの駆動信号に基づいて各スイッチング素子Us~Zsをオンオフ制御され、直流電源103からの直流電力を3相疑似交流電力に変換してモータ101の各コイル相Uc, Vc, Wcに出力する。

[0004]

制御部105はマイコン等から成り、回転数指令に基づき所定のモータ回転数を得るためのPWM信号を生成して駆動部104に送出するPWM信号生成処理と、軸位置検出部108からの軸位置データに基づいて現在のモータ回転数を演算し現在のモータ回転数が回転数指令に基づく所定のモータ回転数となるように制御するモータ回転数フィードバック処理と、後述の過熱保護処理を行う。

[0005]

温度センサ106はインバータ部102のスイッチング素子Us~Zsの温度を検出し、温度検出部107はその検出信号をA/D変換して制御部105に送出する。この温度センサ106はサーミスタ等を用いたセンサから成り、スイッチング素子の温度が検出可能な位置、例えばスイッチング素子が搭載された基板の素子近傍や素子パッケージの表面等に配置されている。



## [0006]

軸位置センサ108はモータ101の回転子の位置を検出し、軸位置検出部109はその検出信号をA/D変換して制御部105に送出する。この軸位置センサ10はレゾルバやロータリーエンコーダ等から成り、モータ11の回転子にその検出部位を連結されている。

## [0007]

前記温度センサ106はインバータ部102のスイッチング素子の過熱保護を目的として設けられたものであり、前記のモータ制御装置では温度センサ106で検出された温度が予め規定された温度許容範囲の上限を越えたときにモータ101の運転を停止する制御を行っている。

[00008]

# 【特許文献1】

特開2002-186171号公報

[0009]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかし、前述のモータ制御装置は、温度センサ106で検出された温度のみに基づいて過熱保護処理を行うものであり、実際にはスイッチング素子Us~Zsの動作に何ら問題が生じ得ない温度状態でもモータ101の運転が強制的に停止されてしまうため、スイッチング素子それ自体が持つ能力を充分に活用できておらず、結果的に必要以上にモータの運転範囲を狭めてしまう不具合がある。

# [0010]

本発明は前記事情に鑑みて創作されたもので、3相インバータ等の電力変換部のスイッチング素子をその熱的限界まで活用することでモータの運転範囲を拡大することができるモータ制御装置を提供することにある。

 $\{0011\}$ 

#### 【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明のモータ制御装置は、モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、電力変換器のスイッチング素子の接合温度を演算する接合温度演算手段と、予め



設定された制限温度と接合温度演算手段で演算された接合温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≦制限温度となるように接合温度の低減処理を行う接合温度低減手段とを備える、ことをその特徴とする。

## $[0\ 0\ 1\ 2\ ]$

このモータ制御装置によれば、予め設定された制限温度Tsと演算された接合温度とを比較して、接合温度>制限温度のときには接合温度≤制限温度となるように接合温度の低減処理を行っているので、検出温度に拘わらずスイッチング素子をその使用限界温度まで効率的に活用してモータの運転範囲を拡大することができる。

# [0013]

また、本発明のモータ制御装置は、モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、電力変換器のスイッチング素子の損失を演算する損失演算手段と、予め設定された制限損失と損失演算手段で演算された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行う損失低減手段とを備える、ことをその主たる特徴とする。

#### [0014]

このモータ制御装置によれば、予め設定された制限損失と演算された損失とを 比較して、損失>制限損失のときには損失≦制限損失となるように損失の低減処 理を行っているので、検出温度に拘わらずスイッチング素子をその使用限界温度 まで効率的に活用してモータの運転範囲を拡大することができる。

#### (0015)

さらに、本発明のモータ制御装置は、モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、電力変換器のスイッチング素子の温度を検出する温度検出手段と、温度検出手段の検出温度がスイッチング素子の使用限界温度とこれよりも低い所定温度との間にあるときに電力変換器のスイッチング素子の接合温度を演算する接合温度演算手段と、温度検出手段の検出温度がスイッチング素子の使用限界温度とこれよりも低い所定温度との間にあるときに予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演算された接合の間にあるときに予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演算された接合



温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≤制限温度となるように接合温度の低減処理を行う接合温度低減手段と、温度検出手段の検出温度が所定温度以下のときに電力変換器のスイッチング素子の損失を演算する損失演算手段と、温度検出手段の検出温度が所定温度以下のときに予め設定された制限損失と損失演算手段で演算された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行う損失低減手段とを備える、ことをその主たる特徴とする。

# [0016]

このモータ制御装置によれば、温度検出手段の検出温度がスイッチング素子の使用限界温度とこれよりも低い所定温度との間にあるときは、予め設定された制限温度と演算された接合温度とを比較して、接合温度>制限温度のときには接合温度≦制限温度となるように接合温度の低減処理を行い、一方、温度検出手段の検出温度が所定温度以下のときは、予め設定された制限損失と演算された損失とを比較して、損失>制限損失のときには損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行っているので、検出温度に拘わらずスイッチング素子をその使用限界温度まで効率的に活用してモータの運転範囲を拡大することができる。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

さらに、本発明のモータ制御装置は、モータを3相インバータ等の電力変換器を用いPWM制御によって駆動するモータ制御装置であって、電力変換器のスイッチング素子の損失を演算する損失演算手段と、電力変換器のスイッチング素子の接合温度を演算する接合温度演算手段と、予め設定された制限損失と損失演算手段で演算された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行う損失低減手段と、前記比較時に損失≦制限損失のとき或いは損失の低減処理によって損失≦制限損失となったときに、続いて、予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演算された接合温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≦制限温度となるように接合温度の低減処理を行う接合温度低減手段とを備える、ことをその主たる特徴とする。

# [0018]

このモータ制御装置によれば、予め定められた制限損失と損失演算手段で演算

された損失とを比較し、損失>制限損失のときに損失≦制限損失となるように損失の低減処理を行うと共に、比較時に損失≦制限損失のとき或いは損失の低減処理によって損失≦制限損失となったときに、続いて、予め設定された制限温度と接合温度演算手段で演算された接合温度とを比較し、接合温度>制限温度のときに接合温度≦制限温度となるように接合温度の低減処理を行っているので、検出温度に拘わらずスイッチング素子をその使用限界温度まで効率的に活用してモータの運転範囲を拡大することができる。

# [0019]

本発明の前記目的とそれ以外の目的と、構成特徴と、作用効果は、以下の説明と添付図面によって明らかとなる。

## [0020]

# 【発明の実施の形態】

図2は本発明に係るモータ制御装置の一実施形態を示すもので、図中の1は3相ブラシレスモータ、2はインバータ部、3は直流電源、4は駆動部、5は制御部、6は温度センサ、7は温度検出部、8は電流センサ、9は電流検出部、10は電圧センサ、11は電圧検出部、12は軸位置センサ、13は軸位置検出部である。

# [0021]

インバータ部2はトランジスタ等から成る3対のスイッチング素子Us, Xs, Vs, Ys, Ws, Zsを有する。このインバータ部2は駆動部4からの駆動信号に基づいて各スイッチング素子Us~Zsをオンオフ制御され、直流電源3からの直流電力を3相疑似交流電力に変換してモータ1の各コイル相Uc, Vc, Wcに出力する。

#### $[0\ 0\ 2\ 2]$

制御部5はマイコン等から成り、回転数指令に基づき所定のモータ回転数を得るためのPWM信号を生成して駆動部4に送出するPWM信号生成処理と、軸位置検出部11からの軸位置データに基づいて現在のモータ回転数を演算し現在のモータ回転数が回転数指令に基づく所定のモータ回転数となるように制御するモータ回転数フィードバック処理と、後に詳述する運転範囲制限処理を行う。



温度センサ6はインバータ部2のスイッチング素子Us~Zsの温度を検出し、温度検出部7はその検出信号をA/D変換して制御部5に送出する。この温度センサ6はサーミスタ等を用いた周知のセンサから成り、スイッチング素子Us~Zsの温度が検出可能な位置、例えばスイッチング素子Us~Zsが搭載された基板の素子近傍や素子パッケージの表面等に配置されている。

## [0024]

電流センサ8は直流電源3からインバータ部2に流れる電流を検出し、電流検 出部9はその検出信号をA/D変換して制御部5に送出する。この電流センサ8 はシャント抵抗等を用いた周知のセンサから成り、直流電源3からインバータ部 2への電源線に設けられている。

# [0025]

電圧センサ10は直流電源3からインバータ部2に流れる電圧を検出し、電圧 検出部11はその検出信号をA/D変換して制御部5に送出する。この電圧セン サ10は分圧抵抗等を用いた周知のセンサから成り、直流電源3からインバータ 部2への電源線に設けられている。

# [0026]

軸位置センサ12はモータ1の回転子の位置を検出し、軸位置検出部13はその検出信号をA/D変換して制御部5に送出する。この軸位置センサ12はレゾルバやロータリーエンコーダ等から成り、モータ1の回転子にその検出部位を連結されている。尚、モータ1として軸位置センサ12を有しないセンサレスタイプのものを用い、インバータ部2からモータ1の各コイル相に出力される相電流、または、相電流及び相電圧を検出するセンサを設けこのセンサからの信号に基づいて制御部5内でモータ回転数を演算する処理を行う場合には、前記軸位置センサ12は除外しても構わない。

#### [0027]

ここで前述のモータ制御装置で実施される運転範囲制限処理について説明する

# [0028]

図3及び図4は第1の運転範囲制限方法を示すもので、図3は運転範囲制限処理に係るフローチャート、図4はスイッチング素子の動作領域を示す図である。

## [0029]

因みに、図4のTdは温度センサ6の検出温度、Ts-Tjは所定の制限温度 Tsから演算により得たスイッチング素子の接合温度Tjを減じた値、X1は接合温度制限線、OR1は接合温度制限線X1の下側に形成されたスイッチング素子の動作領域(図中の網掛け部分)である。接合温度制限線X1はスイッチング素子の使用限界温度Max、例えば150℃から低温域に向かって図中左上がりの勾配を有する。

# [0030]

この第1の運転範囲制限方法は、スイッチング素子 $Us \sim Zs$ の接合温度Tjを演算しこの接合温度Tjが図4の動作領域OR1に位置するように制御することをその特徴とする。

## [0031]

詳しくは、図3のフローチャートに示すように、まず、今現在のスイッチング 素子Us~Zsの接合温度Tjを、

 $Tj = Td + (Rh \times Lo) \cdots 式1$  の式により演算する (ステップS1)。

# [0032]

因みに、式 1 における T d は温度センサ 6 の検出温度、R h は温度センサ 6 及 びスイッチング素子 U s  $\sim$  Z s の接合部間の熱抵抗( $\mathbb{C}/W$ )、L o はスイッチング素子 U s  $\sim$  Z s の損失である。

# [0033]

式 1 における熱抵抗 R h は使用する温度センサ 6 及びスイッチング素子 U s  $\sim$  Z s の仕様により予め知ることができる。また、式 1 の損失 L o はスイッチング素子 U s  $\sim$  Z s のオンオフ時の損失 L o 1 とスイッチング素子に流れる電流による損失 L o 2 との和(L o = L o 1 + L o 2)であり、前者の損失 L o 1 は、

 $Lo1=Ns\times f$ (電圧,電流)…式2 の式により演算できる。



## [0034]

因みに、式2におけるNsは単位時間当たりのスイッチング回数、f(電圧、電流)は $f=\alpha$ (定数)×電圧×電流として書き表すこともできる電圧と電流の関数であり、スイッチング回数Nsは制御部5から駆動部4に送出されるきPWM信号生成用の制御信号に基づいて知ることができ、電流は電流検出部9から制御部5に入力される電流データに基づいて知ることができ、電圧は電圧検出部11から制御部5に入力される電圧データに基づいて知ることができる。

## [0035]

一方、後者のLo2はスイッチング素子としてFETを使用した場合とトランジスタやIGBTを使用した場合とで求め方が異なるが、FETを使用した場合には、

Lo  $2 = R \times I \times 2 \dots \pm 3$ 

の式により演算でき、また、スイッチング素子してトランジスタや I G B T を使用した場合には、

Lo2=Vcesat×Is …式4 の式により演算できる。

## [0036]

因みに、式3におけるRsはスイッチング素子Us~Zsの抵抗値、Isはスイッチング素子Us~Zsに流れる電流であり、抵抗値Rsは使用するスイッチング素子Us~Zsの仕様により予め知ることができ、電流Isは電流検出部9から制御部5に入力される電流データに基づいて知ることができる。また、式4におけるVcesatはトランジスタのコレクタとエミッタの間のオン電圧、Isはスイッチング素子Us~Zsに流れる電流であり、オン電圧Vcesatは電圧検出部11から制御部5に入力される電圧データに基づいて知ることができ、電流Isは電流検出部9から制御部5に入力される電流データに基づいて知ることができる。

# [0037]

次に、図4の接合温度制限線X1によって規定された制限温度Tsと演算により得た接合温度Tjとを比較し(ステップS2)、 $Tj \leq Ts$ のときにはステッ



# [0038]

この接合温度T j の低減処理は前記式1 における損失L o を減少させる方法、具体的には前記式2 におけるスイッチング回数N s を減少させる方法と前記式3 または式4 における電流 I s を減少させる方法の一方または両方によって行う。

# [0039]

前記のスイッチング回数Nsの減少は、所定のモータ回転数を得るためのPWM信号を生成する際に使用される基準搬送波の周波数を下げることによって行う。図5(A)に示すように基準変調波(三角波)CWに出力設定信号CSを重畳させることでPWM信号MSを生成するPWM方法では、図4(B)に示すように基準変調波CWの周波数を下げることでスイッチング回数Nsを減少させることが可能であり、この場合は基準変調波CWの周波数が下がるだけで出力信号MSの実効電圧値は変わらないのでモータ回転数は変わらない。

# [0040]

また、前記の電流 I s の減少は、生成された P WM信号のデューティ(D UT Y)比を下げることによって行う。図 S (S (S ) に示した S PWM信号生成を行う場合には、生成された S PWM信号MSのハイレベル部分の時間幅を狭くすることで電流 S S を減少させることが可能であり、この場合は出力信号MSの実効電圧値が低下するためモータ回転数は低下する。

# [0041]

この接合温度T j の低減処理によってT j  $\leq T$  s となったときにはステップS 1 に戻り(ステップS 4)、以後も同様の手順を繰り返す。

## [0042]

この第1の運転範囲制限方法によれば、予め設定された制限温度Tsと演算された接合温度Tjとを比較して、Tj>Tsのときには $Tj \leq Ts$ となるように接合温度Tjの低減処理を行っているので、検出温度Tdに拘わらずスイッチング素子 $Us \sim Zs$ をその使用限界温度Maxまで効率的に活用してモータ1の運

転範囲を拡大することができる。

# [0043]

図6及び図7は第2の運転範囲制限方法を示すもので、図6は運転範囲制限処理に係るフローチャート、図7はスイッチング素子の動作領域を示す図である。

## [0044]

因みに、図7のTdは温度センサ6の検出温度、Loは演算により得たスイッチング素子の損失、X2は損失制限線、OR2は損失制限線X2の下側に形成されたスイッチング素子の動作領域(図中の網掛け部分)である。損失制限線X2はスイッチング素子の使用限界温度Max、例えば150℃から低温域に向かって一定の値を有する。

# [0045]

この第2の運転範囲制限方法は、スイッチング素子 $Us \sim Zs$ の損失Los演算しこの損失Losが図7の動作領域OR2に位置するように制御することをその特徴とする。

# [0046]

詳しくは、図6のフローチャートに示すように、まず、今現在のスイッチング素子Us~Zsの損失Loを演算する(ステップS11)。ここでの損失Loはスイッチング素子に流れる電流による損失Lo2との和(Lo=Lo1+Lo2)であり、Lo1は前記式2により求め、Lo2は前記式3または式4により求める。

#### [0047]

次に、図7の損失制限線X2によって規定された制限損失Lsと演算により得た損失Loとを比較し(ステップS12)、Lo  $\le$  Ls のときにはステップS1 1に戻り、Lo > Ls のときには続いて損失Lo の低減処理を行う(ステップS13)。前記の制限損失Ls はスイッチング素子Us ~ Zs の仕様によって予め設定されたものである。

#### [0048]

この損失L o の低減処理は、前記式 2 におけるスイッチング回数N s を減少させる方法と前記式 3 または式 4 における電流 I s を減少させる方法の一方または

(\*)

両方によって行う。スイッチング回数Nsを減少させる方法と電流Isを減少させる方法については先に説明した通りであるのでその説明を省略する。

## [0049]

この損失Loの低減処理によって $Lo \le Ls$ となったときにはステップS11に戻り(ステップS14)、以後も同様の手順を繰り返す。

## [0050]

この第2の運転範囲制限方法によれば、予め設定された制限損失Lsと演算された損失Loとを比較して、Lo>LsのときにはLo≦Lsとなるように損失Loの低減処理を行っているので、検出温度Tdに拘わらずスイッチング素子Us~Zsをその使用限界温度Maxまで効率的に活用してモータ1の運転範囲を拡大することができる。

## $\{0051\}$

図8及び図9は第3の運転範囲制限方法を示すもので、図8は運転範囲制限処理に係るフローチャート、図9はスイッチング素子の動作領域を示す図である。

## [0052]

因みに、図9のTdは温度センサ6の検出温度、Ts-Tjは所定の制限温度Tsから演算により得たスイッチング素子の接合温度Tjを減じた値、Loは演算により得たスイッチング素子の損失、X1は接合温度制限線、X2は損失制限線、OR3は接合温度制限線X1と損失制限線X2の下側に形成されたスイッチング素子の動作領域(図中の網掛け部分)である。接合温度制限線X1はスイッチング素子の使用限界温度Max、例えば150℃から低温域に向かって図中左上がりの勾配を有し、損失制限線X2はスイッチング素子の使用限界温度Maxから低温域に向かって一定の値を有しており、両制限線X1,X2は使用限界温度Maxよりも低い所定の温度T1、例えば25℃において交差している。

#### (0053)

この第3の運転範囲制限方法は、温度センサ6の検出温度Tdが使用限界温度Maxと所定温度Tlの間にあるときにはスイッチング素子Us~Zsの接合温度Tjを演算しこの接合温度Tjが図9の動作領域OR3のTlよりも右側部分に位置するように制御し、温度センサ6の検出温度Tdが所定温度Tl以下のと

きにはスイッチング素子 $Us \sim Zs$ の損失Loを演算しこの損失Loが図9の動作領域OR3のT1よりも左側部分に位置するように制御することをその特徴とする。

# [0054]

詳しくは、図8のフローチャートに示すように、温度センサ6の検出温度Tdと所定温度T1とを比較し(ステップS21)、Td>T1のときにはステップ S20に移行し、 $Td \le T1$ のときにはステップS26に移行する。

# [0055]

Td>T1のときには、今現在のスイッチング素子 $Us\sim Zs$ の接合温度Tjを前記式1によって演算する(ステップS22)。前記式1の損失Loutスイッチング素子に流れる電流による損失Lo2との和(Lo=Lo1+Lo2)であり、Lo1は前記式2により求め、Lo2は前記式3または式4により求める。

# [0056]

次に、図9の接合温度制限線X1によって規定された制限温度Tsと演算により得た接合温度Tjとを比較し(ステップS23)、 $Tj \le Ts$ のときにはステップS21に戻り、Tj > Tsのときには続いて接合温度Tjの低減処理を行う(ステップS24)。前記の制限温度Tsはスイッチング素子 $Us \sim Zs$ の仕様によって予め設定されたもので、例えば150℃である。

#### [0057]

この接合温度T j の低減処理は前記式1 における損失L o を減少させる方法、 具体的には前記式2 におけるスイッチング回数N s を減少させる方法と前記式3 または式4 における電流I s を減少させる方法の一方または両方によって行う。 スイッチング回数N s を減少させる方法と電流I s を減少させる方法については 先に説明した通りであるのでその説明を省略する。

#### [0058]

この接合温度T j の低減処理によってT j  $\leq T$  s となったときにはステップS 2 1 に戻り(ステップS 2 5 )、以後も同様の手順を繰り返す。

# [0059]

一方、ステップS21で $Td \leq T1$ のときには、今現在のスイッチング素子U



 $s \sim Z s$  の損失Lo を演算する(ステップS 2 6)。ここでの損失Lo はスイッチング素子に流れる電流による損失Lo 2 との和(Lo = Lo 1 + Lo 2)であり、Lo 1 は前記式 2 により求め、Lo 2 は前記式 3 または式 4 により求める。

# [0060]

次に、図9の損失制限線X2によって規定された制限損失Lsと演算により得た損失Loとを比較し(ステップS27)、Lo  $\leq$  Ls のときにはステップS21に戻り、Lo > Ls のときには続いて損失Lo の低減処理を行う(ステップS28)。前記の制限損失Ls はスイッチング素子Us ~ Zs の仕様によって予め設定されたものである。

# [0061]

この損失L o の低減処理は、前記式2 におけるスイッチング回数N s を減少させる方法と前記式3 または式4 における電流I s を減少させる方法の一方または両方によって行う。スイッチング回数N s を減少させる方法と電流I s を減少させる方法については先に説明した通りであるのでその説明を省略する。

# [0062]

この損失L o の低減処理によってL o  $\leq$  L s となったときにはステップS 2 1 に戻り(ステップS 2 9)、以後も同様の手順を繰り返す。

#### [0063]

この第3の運転範囲制限方法によれば、温度センサ6の検出温度Tdが所定温度T1よりも大きく、且つ、スイッチング素子Us~Zsの使用限界温度Max以下にある状態では、予め設定された制限温度Tsと演算された接合温度Tjとを比較して、Tj>TsのときにはTj≦Tsとなるように接合温度Tjの低減処理を行い、一方、温度センサ6の検出温度Tdが所定温度T1以下にある状態では、予め設定された制限損失Lsと演算された損失Loとを比較して、Lo>LsのときにはLo≦Lsとなるように損失Loの低減処理を行っているので、検出温度Tdに拘わらずスイッチング素子Us~Zsをその使用限界温度Maxまで効率的に活用してモータ1の運転範囲を拡大することができる。

# [0064]

図10及び図11は第4の運転範囲制限方法を示すもので、図10は運転範囲

制限処理に係るフローチャート、図11はスイッチング素子の動作領域を示す図である。

## [0065]

因みに、図11のTdは温度センサ6の検出温度、Ts-Tjは所定の制限温度Tsから演算により得たスイッチング素子の接合温度Tjを減じた値、Loは演算により得たスイッチング素子の損失、X1は接合温度制限線、X2は損失制限線、OR4は接合温度制限線X1と損失制限線X2の下側に形成されたスイッチング素子の動作領域(図中の網掛け部分)である。接合温度制限線X1はスイッチング素子の使用限界温度Max、例えば150℃から低温域に向かって図中左上がりの勾配を有し、損失制限線X2はスイッチング素子の使用限界温度Maxから低温域に向かって一定の値を有しており、両制限線X1,X2は使用限界温度Maxよりも低い所定の温度、例えば25℃において交差している。

# [0066]

この第4の運転範囲制限方法は、スイッチング素子 $Us \sim Zs$ の損失Los演算しこの損失Losが制限損失Lsよりも大きいときに図11の動作領域OR4に位置するように制御すると共に、損失Losが制限損失Ls以下のときにスイッチング素子 $Us \sim Zs$ の接合温度Tjを演算しこの接合温度Tjが図11の動作領域OR4に位置するように制御することをその特徴とする。

# [0067]

詳しくは、図10のフローチャートに示すように、まず、今現在のスイッチング素子Us~Zsの損失Loを演算する(ステップS31)。ここでの損失Loはスイッチング素子に流れる電流による損失Lo2との和(Lo=Lo1+Lo2)であり、Lo1は前記式2により求め、Lo2は前記式3または式4により求める。

#### [0068]

次に、図11の損失制限線X2によって規定された制限損失Lsと演算により得た損失Loとを比較し(ステップS32)、Lo  $\leq$  Ls のときにはステップS35に移行し、Lo > Ls のときには続いて損失Lo の低減処理を行う(ステップS33)。前記の制限損失Ls はスイッチング素子Us ~ Zs の仕様によって

予め設定されたものである。

# [0069]

この損失L o の低減処理は、前記式 2 におけるスイッチング回数N s を減少させる方法と前記式 3 または式 4 における電流 I s を減少させる方法の一方または両方によって行う。スイッチング回数N s を減少させる方法と電流 I s を減少させる方法については先に説明した通りであるのでその説明を省略する。

# [0070]

この損失L o の低減処理によってL o  $\leq$  L s となったとき(ステップS 3 4)、或いは、前記ステップS 3 2 でL o  $\leq$  L s のときは、続いて、今現在のスイッチング素子U s  $\sim$  Z s の接合温度T j を前記式 1 によって演算する(ステップS 3 5)。前記式 1 の損失L o はスイッチング素子に流れる電流による損失L o 2 との和(L o = L o 1 + L o 2)であり、L o 1 は前記式 2 により求め、L o 2 は前記式 3 または式 4 により求める。

## [0071]

次に、図11の接合温度制限線X1によって規定された制限温度Tsと演算により得た接合温度Tjとを比較し(ステップS36)、 $Tj \leq Ts$ のときにはステップS31に戻り、Tj > Tsのときには続いて接合温度Tjの低減処理を行う(ステップS37)。前記の制限温度Tsはスイッチング素子 $Us \sim Zs$ の仕様によって予め設定されたもので、例えば150℃である。

## [0072]

この接合温度T j の低減処理は前記式1 における損失L o を減少させる方法、 具体的には前記式2 におけるスイッチング回数N s を減少させる方法と前記式3 または式4 における電流I s を減少させる方法の一方または両方によって行う。 スイッチング回数N s を減少させる方法と電流I s を減少させる方法については 先に説明した通りであるのでその説明を省略する。

# [0073]

この接合温度T j の低減処理によってT j  $\leq T$  s となったときにはステップS 3 1 に戻り(ステップS 3 8 )、以後も同様の手順を繰り返す。

# [0074]

この第4の運転範囲制限方法によれば、予め設定された制限損失Lsと演算された損失Loとを比較して、Lo>LsのときにはLo≦Lsとなるように損失Loの低減処理を行うと共に、前記比較時にLo≦Lsのとき或いは損失Loの低減処理によってLo≦Lsとなったときには、続いて、予め設定された制限温度Tsと演算された接合温度Tjとを比較して、Tj>TsのときにはTj≦Tsとなるように接合温度Tjの低減処理を行っているので、検出温度Tdに拘わらずスイッチング素子Us~Zsをその使用限界温度Maxまで効率的に活用してモータ1の運転範囲を拡大することができる。

# [0075]

尚、前述の説明ではインバータ部2によって3相ブラシレスモータ1を駆動するものを例示したが、リラクタンスモータやインダクションモータ等の他のモータを駆動するインバータを備えるモータ制御装置に前述の運転範囲制限方法を適用しても前記と同様の作用効果を得ることができる。

# [0076]

# 【発明の効果】

以上詳述したように、本発明によれば、電力変換部のスイッチング素子をその 使用限界温度まで効率的に活用してモータの運転範囲を拡大することができる。

## 【図面の簡単な説明】

#### 図1

従来のモータ制御装置を示すブロック図

#### 【図2】

本発明に係るモータ制御装置を示すブロック図

#### 【図3】

図2のモータ制御装置で実施される第1の運転範囲制限方法を示すフローチャート

#### 【図4】

第1の運転範囲制限方法に係るスイッチング素子の動作領域を示す図

#### 【図5】

第1の運転範囲制限方法に係るスイッチング回数を減少させる方法の説明図



# 【図6】

図2のモータ制御装置で実施される第2の運転範囲制限方法を示すフローチャート

#### 【図7】

第2の運転範囲制限方法に係るスイッチング素子の動作領域を示す図 【図8】

図2のモータ制御装置で実施される第3の運転範囲制限方法を示すフローチャート

# 【図9】

第3の運転範囲制限方法に係るスイッチング素子の動作領域を示す図 【図10】

図2のモータ制御装置で実施される第4の運転範囲制限方法を示すフローチャート

# 【図11】


第4の運転範囲制限方法に係るスイッチング素子の動作領域を示す図 【符号の説明】

1…3相ブラシレスモータ、2…インバータ部、3…直流電源、4…駆動部、5…制御部、6…温度センサ、7…温度検出部、8…電流センサ、9…電流検出部、10…電圧センサ、11…電圧検出部、12…軸位置センサ、13…軸位置検出部、Td…温度センサの検出温度、T1…所定温度、Tj…スイッチング素子の接合温度、Ts…制限温度、Lo…スイッチング素子の損失、Ls…制限損失、X1…接合温度制限線、X2…損失制限線、OR1~OR4…動作領域。


# 【書類名】

図面


# 【図1】




# 【図2】




【図3】




[図4]




【図5】







【図6】




【図7】




【図8】




【図9】



【図10】



[図11]



# 【書類名】 要約書

# 【要約】

【課題】 3相インバータ等の電力変換部のスイッチング素子をその熱的限界 まで活用することでモータの運転範囲を拡大することができるモータ制御装置を 提供する。

【解決手段】 予め設定された制限温度Tsと演算された接合温度Tjとを比較して、Tj>Tsのときには $Tj \leq Ts$ となるように接合温度Tjの低減処理を行っているので、検出温度Tdに拘わらずスイッチング素子 $Us \sim Zs$ をその使用限界温度Maxまで効率的に活用してモータ1の運転範囲を拡大することができる。

【選択図】 図3

# 特願2002-376477

# 出願人履歴情報

識別番号

[000001845]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 9月 3日

新規登録

住 所

群馬県伊勢崎市寿町20番地

氏 名 サンデン株式会社